

**POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE IN NJENI SKLADNOSTI S PREDPISI
IZ VODOOVODA V UPRAVLJANJU VODOVODNE ZADRUGE LOM STORŽIČEM, z.o.o.
(za leto 2025)**

Vodovod Lom pod Storžičem s pitno vodo oskrbuje naselje Lom pod Storžičem (350 odjemalcev). Zdravstvena ustreznost pitne vode, njena skladnost s predpisi in tudi varnost oskrbe s pitno vodo se zagotavlja s preventivnimi ukrepi na sistemu, potrjuje pa z odvzemom vzorcev v sklopu [notranjega nadzora](#) in [državnega monitoringa](#).

Notranji nadzor v letu 2025 je na podlagi določil veljavne zakonodaje izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). V ta namen je bilo iz vodovoda Lom odvzetih 9 (devet) sklopov vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in fizikalno kemijskih analiz - vzorčenje vode se je izvajalo na obeh **virih (zajetjih)** in **omrežju vodovoda**. V okviru **državnega monitoringa pitne vode** pa sta bila prav tako odvzeta 2 (dva) vzorca vode.

Vrednotenje odvzetih vzorcev pitne vode kakor tudi vse ostale zakonske obveznosti, ki jih mora upravljavec javnega vodovoda izpolnjevati, je podano z določili [Uredbe o pitni vodi \(Ur.l. RS, št. 61/2023 in 192/26\)](#).

Rezultati izvidov preiskanih vzorcev pitne vode so podani v spodnji tabeli (notranji nadzor 2025):

Lokacija vzorčenja	Parameter						
	<i>Clostridium perfringens</i>	<i>Escherichia coli</i>	Skupne koliformne bakterije	Enterokoki	SŠM pri 22° C	SŠM pri 37° C	Vonj
Zajetje Zamlinš	1(0)	2(1)	2(2)	2(2)	2(0)	2(0)	b.p.
Zajetje Brod	1(0)	2(1)	2(1)	2(0)	2(0)	2(0)	b.p.
Omrežje vodovoda	(0)	4(0)	4(3)	4(1)	1(0)	1(0)	b.p.

Opomba: v (1) je navedeno število parametrov, ki so bili glede na določila zgoraj navedene Uredbe prekoračeni;
b.p. – brez nespecifičnih posebnosti – brez nespecifičnega vonja.

Rezultati izvidov analiziranih vzorcev pitne vode – kemijski parametri (notranji nadzor 2025):

Lokacija vzorčenja	Parameter						
	Celokupna trdota vode (°f)	Nitrati (mg N/l)	Nitriti (mg NO ₂ /l)	Amonij (mg/l)	Kalcij (mg/l)	Kalij (mg/l)	Magnezij (mg/l)
Omrežje vodovoda	12,5	3,1	<0,01	<0,02	52	0,40	15
Mejna vrednost (po Uredbi*)	/	50	0,50	0,50	/	/	/

KOMENTAR:

Izvidi **mikrobioloških preiskav** odvzetih vzorcev **za potrebe notranjega nadzora** iz vodovoda Lom na odvzemnih mestih (zajetji, omrežje) so večkrat izkazali prisotnost **fekalnih kontaminantov (*E. coli*, enterokoki) in tudi koliformnih bakterij** v zajetjih (izraziteje Zamlinš) in posledično tudi v omrežju vodovoda **predvsem po močnejših padavinah**. **Vsebnost parametrov v pitni vodi, določenih s kemijskimi analizami**, je bila ustrezna oz. so bili parametri skladni z mejnimi vrednostmi, določenimi z Uredbo.

Oba odvzeta vzorca izvedenega **državnega monitoringa** iz omrežja vodovoda Lom (OŠ. oz. VVZ) sta bila ustrezna glede na določila navedene zakonodaje (odvzeto po interni UV dezinfekciji).

Skladno z gibanjem mikrobioloških parametrov v vzorcih pitne vode (predvsem zajetje Zamlinš) bo upravljavec vodovoda zaključil izvedbo postopka dezinfekcije pitne vode pred distribucijo v omrežje (UV dezinfekcija).

Vse krajanke in krajanke obveščamo, da bodo vsa obvestila in informacije v zvezi z oskrbo s pitno vodo iz vodovoda Lom objavljene na spletni strani VZ Lom lompodstorzicem.si (sploh potencialne prekinitve dobave, omejitve dobave zaradi izrednih ukrepov ipd.).

Vodovodna zadruga Lom, oktober 2026